Garantiert trockene Wände in Keller oder Wohnbereich

mit 25 Jahren BKM.MANNESMANN Garantie

Zuverlässig, kompetent und preiswert - die BKM.MANNESMANN AG

Durch Feuchtigkeit in Wänden entstehen Schimmel, Ausblühungen, Salpeter und Abplatzungen, die Bausubstanz wird angegriffen. Besteht das Problem schon länger und bleibt unbehandelt, wird die Wohnqualität eingeschränkt. Gesundheitliche Folgen sind nicht auszuschließen. Der Wert der Immobilie wird dadurch nachhaltig gemindert.

Ihr Partner der BKM.MANNESMANN AG

Bauwerksabdichtung Expert GmbH & Co. KG

Nordstraße 3 • 56412 Niederelbert

Telefon: **0 26 02 / 106 83 53**

info@bwa-expert.de • www.bkm-montabaur.de

Nutzen Sie als Hausbesitzer unseren Service der kostenlosen Schadensanalyse!

Dieser Service ist für Hausbesitzer kostenlos, ob es anschließend zum Auftrag kommt oder nicht.

Unser Tipp: Preise & Angebote vergleichen lohnt sich!

Die BKM.MANNESMANN AG stellt Ihre Abdichtungsprodukte selbst in Deutschland her und deren Wirksamkeit wurde von der staatlichen Materialprüfungsanstalt bestätigt.

Unsere regionalen Ansprechpartner sind überall vor Ort für Sie da.

Unsere kostenlose Hotline:

0800 / 595 55 95

Fotos vorher/nachher: typisches Schadensbild im Keller

„Online-Portal“ Lust am Bauen Ratgeber

Garantiert trockene Wände in Keller oder Wohnbereich

mit 25 Jahren BKM.MANNESMANN Garantie

Typische Schadensbilder

Beispielhafte Querdurchfeuchtung

Querdurchfeuchtung: „Mythos 10/90"

Die Querdurchfeuchtung des Mauerwerks ist ein Problem, für das viele Anbieter gar keine technologische Lösung von innen anbieten können. Darum wird dann zum Aufgraben oder zu Sanierputzen geraten oder das Problem kleingeredet und behauptet, z.B. nur 10 % der Durchfeuchtung rühre von der Querdurchfeuchtung her, 90 % hingegen von einer defekten Horizontalsperre. Leider bleiben in diesen Fällen die Wände dann oft feucht...

Wir sanieren sofern erforderlich auch vertikale Durchfeuchtung von innen - mit 25 Jahren BKM.MANNESMANN Garantie.

Beispielhafte Schadensbilder bei defekter Horizontalsperre

Beispielhaftes Schadensbild mit Ausblühungen

Beispielhaftes Schadensbild mit Schimmelbefall

BKM.MANNESMANN
Abdichtungssysteme
...garantiert trockene Wände